接口使用说明


一、功能说明:

本公司带触发的工业相机有一路光耦隔离输入和两路光耦隔离输出。它们可配置成通用的输入输出通道,也可以配置成特殊功能的输入输出。配置成通用的输入输出时,SDK 中有相应的 API 来感应输入和控制输出。特殊功能的输入输出目前有两种,触发输入和闪光灯控制,它们的详细使用见后面的说明。

二、接口及引脚定义:


USB 接口相机:

接口座使用 HRS(广濑) 6P 航空座,型号为 HR10-7R-6PA;引脚顺序及定义见下图和下表:



引脚次序	信号名	说明	备注
1	IO_IN+	普通输入或触发输入正极	红色线
2	IO_IN-	普通输入或触发输入负极	黑色线
3	IO_OUT1+	第一组普通输出或闪光灯控制输出正极	绿色线
4	IO_OUT1-	第一组普通输出或闪光灯控制输出负极	黄色线
5	IO_OUT2+	第二组普通输出或闪光灯控制输出正极	蓝色线
6	IO_OUT2-	第二组普通输出或闪光灯控制输出负极	棕色线


千兆网接口相机:




引脚次序	信号名	说明	备注
1	VCC	电源正极	红色线
2	GND	电源负极	黑色线
3	IO_OUT-	普通输出或闪光灯控制输出负极	绿色线
4	IO_OUT+	普通输出或闪光灯控制输出正极	黄色线
5	IO_IN-	普通输入或触发输入负极	蓝色线
6	IO_IN+	普通输入或触发输入正极	棕色线

三、电气特性

1,输入电气特性:



2,输出电气特性:



参数	值	备注
Collector-Emitter voltage VCEO	80V	
Emitter-Collector voltage VECO	7V	
Collector-Emitter dark current	100nA	
饱和电流	3MA	VCE=0.3V